

1994.02.21

Telefonnotat.

Jeg har d.d. talt med dk-TEKNIK om Tasso-kedler.
dk-TEKNIK oplyste følgende:

Tasso U produceres ikke mere.
Men "det er princippet der gælder".

Tasso U 3, 4, 5, 6 og 7 har omvendt forbrænding. Uanset brochuren over disse anlæg oplyser, at kedlerne er velegnede til fyring med kul, har det i praksis vist sig, at anlæggene dårligt/vanskeligt kan fyre med kul. Kedlerne kan således ikke bruges til andet brændsel end træ.

Omvendt forbrænding.

Her leder røggassen flammen lodret ned i risten, således at flammerne trækkes nedad i risten.

Tasso US-kedler

har underforbrænding og kan ikke begrunde fritagelse.

Underforbrænding.

Flammerne passerer ovenover risten, men de går ikke gennem brændselslaget. Forbrændingen sker nede i magasinet.

Vølund.

dk-TEKNIK oplyste tillige, at Vølund-kedler, svensk fabrik, også har omvendt forbrænding.

dk-TEKNIK har ingen oplysninger om de forskellige typer Vølund.

Joy Hougaard Dam