

Frederiksborggade 15

1360 København K

Tlf 33 95 57 85

Fax 33 95 57 99

www.ekn.dk

ekn@ekn.dk

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Vedr. Deres klage over Sekretariatet for Energimærknings afgørelse om energimærke [...]

29. august 2003

J.nr.: 521-2

Eksp.nr.: 11884

SPR

Ved brev af 22. oktober 2002 har De klaget til Energiklagenævnet over en afgørelse af 14. oktober 2002 truffet af Sekretariatet for Energimærkning. Det er sekretariatets opfattelse, at Energimærke [...] ikke er fejlbehæftet, idet et udsving i aldersangivelsen på 4 år falder inden for den margin, der kan være i et energimærke. Sekretariatet finder herefter ikke at der af energikonsulent [...] er begået nogen fejl ved udarbejdelsen af energimærke for ejendommen [...]. Heroverfor anfører De, at Deres blæsebrænder "Unit" i energimærket er angivet at være fra efter 1990, men er fra 1987, at varmtvandsbeholderen er angivet at være på 60 liter, men er på 53 liter og at naturgasbrænderen er angivet at være nyere, mellem 0 og 5 år gammel, men er fra 1987. De oplyser endelig at det fremgår af et letlæseligt og frit tilgængeligt skilt på varmtvandsbeholderen at den er på 53 liter.

I en i anledning af Deres klage indhentet udtalelse af 14. januar 2003 oplyser Sekretariatet at afgørelsen er truffet efter høring af klager og energikonsulent og henviser til afgørelsen for en uddybende argumentation.

Efter anmodning fra Energiklagenævnets sekretariat fremsendte Sekretariatet for Energimærkning tillige brev af 10. marts 2003 nærmere oplysninger om retningslinierne for administrationen af mærkningsordningen i form af vedtægterne for Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme dateret 23. februar 1998, Notat nr. 2 til RU-møde 28.8.02 indeholdende et udvalget godkendt administrationsgrundlag for sekretariatet samt et eksemplar af Håndbog for Energikonsulenter.

Deres sag har sammen med en række andre sager i henhold loven om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger været drøftet af Energiklagenævnet på dettes møde 30. april 2003.

Nævnet konstaterede at det i henhold til lovens § 13 nedsatte Registreringsudvalg for Energimærkning af Små Ejendomme ifølge § 29, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger varetager følgende opgaver i forbindelse med godkendelse af konsulenter:

- 1) Behandle ansøgninger om optagelse som konsulent og godkende konsulenter.

- 2) Føre tilsyn med konsulenternes arbejde og træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre kvaliteten af arbejdet.
- 3) Behandle klager over konsulenter, jf. § 30.
- 4) Behandle spørgsmål om fratagelse af godkendelse.

De nævnte opgaver indgår i beskrivelsen af udvalgets opgaver i afsnit 2.3 i udvalgets vedtægter.

Energiklagenævnet konstaterede videre at der ikke i loven eller mærkningsbekendtgørelsen indeholdes hjemmel til at delegere udvalgets afgørelseskompetence til Sekretariatet for Energimærkning, der efter det oplyste varetages af Dansk Energi Management A/S i henhold til en med Energistyrelsen indgået kontrakt.

Energiklagenævnet finder herefter at afgørelsen i Deres sag må annulleres, fordi den ikke er truffet af rette myndighed, og at sagen allerede på dette grundlag bør hjemvises til behandling af Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme.

Energiklagenævnets afgørelse

Den af Sekretariatet for Energimærkning truffede afgørelse af 14. oktober 2002 annulleres og sagen hjemvises til behandling af Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme.

I nævnets behandling af klagen har deltaget formand, cand.jur. Jørgen Nørsgaard, næstformand, professor, dr.polit., Chr. Hjorth-Andersen, professor, dr.jur. Jens Fejø, direktør, cand.jur. Jørn Vibe Andreasen og teknisk direktør, akademiing. Hans-Jørgen Bøgesø.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 13a, stk. 1 i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger med senere ændringer og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

P. N. V.

Chr. Hjorth-Andersen
Næstformand

/Dennis Sørensen
Fuldmægtig

29. august 2003

J.nr.: 521-2

Eksp.nr.: 11884

SPR

Side 2 af 2